

Carrocera SilverStone TJ08-E

Cuerpo de acero delgado, capa delgada de pintura,

Solo hay un inconveniente, pero no demasiado significativo. El caso es que todos los ventiladores incluidos en el kit no son de muy alta calidad, son muy ruidosos. Por un lado, no hay nada de que preocuparse, porque se pueden reemplazar fcilmente. Sin embargo, el hecho mismo de esto es molesto, porque se podra haber puesto algo ms decente en tal caso. El caso no es el ms barato.

1. Ventilador ruidoso de 180 mm incluso a bajas velocidades. Reemplazado con ExeGate 18025M12S 180x180x25mm. No ayud. Dado el reducido nmero de ventiladores de 180 mm que hay en el mercado, tendr que aguantar el ruido o desactivar este ventilador2. El estuche est cubierto con una capa de pintura negra, que se raya rpidamente si se maneja sin cuidado. Esto debe tenerse en cuenta durante el montaje. Sin darme cuenta ray fcilmente el panel superior con un tornillo sin mucho esfuerzo. La caja pareca haber sido pintada con una lata de aerosol ordinaria3. Cesta de HDD inconveniente. Los conectores de HDD no estn ubicados en la cubierta lateral, sino a lo largo, como resultado de lo cual los cables de HDD cuelgan sobre los conectores de RAM. La RAM con disipadores de calor descansan contra los cables del HDD. Adems, debido a esta disposicin de la cesta, el HDD no puede retirarse rpidamente. Tienes que quitar toda la cesta. No es difcil, pero llevar tiempo4. La rejilla del panel superior, ubicada asimtricamente, estropea el diseo. Adems, coloqu la fuente de alimentacin con el ventilador hacia abajo, para que no solo succione y expulse el aire caliente de la carcasa, sino que tambin no acumule polvo que penetre a travs de la rejilla superior. Por lo tanto, no veo el punto en la retcula superior en absoluto5. Falta de un ventilador de 120 mm para la tapa trasera en el kit6. 2 compartimentos 5.25. Podras haberlos eliminado por completo. o salir adelante con uno. Agregando as una cesta ms en 2 HDD7. La presencia de un compartimento para FDD, e incluso en el lugar donde se encuentra el nico SSD. Enchufe aqu solo un enchufe con dos puertos USB 3.0. No veo el punto en este compartimento8. En el caso, casi todo est en tornillos, no hay pinzas para la ropa ni pestillos. Durante el montaje, este inconveniente no se nota especialmente, pero la fijacin de los discos duros en la cesta de HDD tambin podra realizarse con pestillos9. LED azules brillantes en el panel frontal. Es crtico si el caso est sobre la mesa. En mi caso, la caja se encuentra en un lugar especialmente designado para ello en la parte inferior de la mesa

- El resto de la caja, excepto el panel frontal, es de acero pintado de negro. Debe tener mucho cuidado con l: la pintura se despega muy fcilmente al tocarla y rayarla, especialmente en las esquinas. - Absolutamente en todas partes hay tornillos. " Los disipadores de calor altos en la memoria descansan contra los discos duros (se describe honestamente en el manual de la caja) - El ventilador frontal estndar, aunque tiene un interruptor de baja/alta velocidad, sigue siendo muy ruidoso. Suena incluso a baja velocidad. Los disipadores de calor altos en la memoria descansan contra los discos duros (se describe honestamente en el manual de la caja) - El ventilador frontal estndar, aunque tiene un interruptor de baja/alta velocidad, sigue siendo muy ruidoso. Suena

incluso a baja velocidad.