

# Sistema de sonido Magnat Monitor Supreme 1002

Una semana despues, los tweeters de ambos altavoces se quemaron, aunque reproducen desde un amplificador harman 355 con una potencia de 65 vatios. Reemplac los HF por unos mejores.

Calidad de sonido repugnante!

precio, requieren mucha potencia de amplificador, apenas crujen a bajo volumen, no clase HI-Fi

la placa de identificacin de la empresa est mal pegado, es imposible poner cerca de la pared debido a phasic, eso es todo por este costo! paredes, especialmente en el rea de los parlantes de baja frecuencia e inversor de fase, estas circunstancias reducen el trabajo no hay inversores de fase, por lo que los bajos no tienen claridad, elasticidad, articulacin, prevalece el zumbido y el murmullo. altavoz de frecuencia media, generalmente es mejor reemplazarlo con algo realmente de frecuencia media.