

Sierra Einhell Classic TC- MS 2112

El ngulo de corte seleccionado no es fijo. Al aserrar por vibracin, el ngulo puede desviarse. Un pestillo de ngulo de bloqueo ligero es ineficaz. Al aserrar, un trozo de madera que rebotaba rompi la carcasa. No es posible comprar una cubierta nueva. La tienda en Inea dijo que estaba agotado y lo envi al fabricante. Muy bonito.

Ruidoso como un molinillo grande, la bolsa es decorativa, las virutas vuelan donde quieren, si no tienen aspiradora, ajustan las esquinas con cuidado,