

Humidificador AIC ST-2701

Se descompuso exactamente despues de 2 aos

no funciona correctamente, eventualmente se descompuso

-murmullos, gorgoteos (habitacin pequena, audible por la noche, dificultad para dormir)-al presionar los botones, fuerte, sonidos largos incluso en modo nocturno. (Por la noche, cuando todos duermen en la habitacin, no lo encienda, no lo apague, puede despertarlo) - es un inconveniente llenar el agua (desatornille el filtro de la parte inferior de la tanque) - no puede establecer el nivel de humedad deseado. En el modo automatico, la humedad sube hasta el 70 %, luego la mantiene, es demasiado, se vuelve incmoda.

Experiencia de uso DOS aos! Por lo tanto, todas las deficiencias (a mi entender) aparecieron de principio a fin. Entonces, la verdad ms pura sobre la placa blanca: en los muebles, en los vasos de un aparador, en la ropa de un armario. Se quita con un pao hmedo. Adems de ropa, por supuesto, hay lavandera o tintorera. Charcos de agua en el suelo: son, ya que el chorro de vapor sale 30 centmetros y cae mayormente hacia abajo. Gorgoteo y sonidos fuertes, los hay, pero no interfieren con el sueo! Verter agua por el fondo: lo es, pero el humidificador en s mismo an no entrar en la baera y se llenar de agua. Calidad de construccin: esa es una pregunta aparte. Este es mi segundo humidificador. En el primero, chino, el evaporador ultrasnico se descompuso en el tercer da de funcionamiento continuo, lo entreg a la tienda, compr este, como italiano. Despues de un ao de uso, el chorro de vapor desapareci. Desmantelado y qued atnito. Adentro, todo est oxidado, gotea. Descubr que el motor que impulsa el vapor desde el evaporador se ha averiado, lo reemplac.

- Mala calidad de construccin. Mecanismo muy sencillo de plstico muy barato. No est claro para qu es el dinero.- Un tanque pequeno con el mximo rendimiento es suficiente para unas 5-6 horas.- No es conveniente operarlo. Para llenar este pequeno tanque, debe quitar el tanque, desenroscar la tapa, llevarlo al filtro y llenarlo con agua. Es imposible agregar agua sin modificaciones adicionales de las estructuras, que se realizarn despues del final del periodo de garanta - El higrmetro no funciona correctamente. "Vert" tres tanques llenos en el aire, la humedad se mantuvo por debajo de 30.

Caro, dada la calidad de la mano de obra.

Control ruidoso al cambiar de modo

Cuando presiona los botones, se escucha una seal fuerte emitido - para aquellos que estn durmiendo mucho en este momento desagradable.

Un cordn corto, presionando los botones se acompaa de un pitido fuerte, el agua se agota

rapidamente, es inconveniente verter agua, dej un precipitado blanco, es necesario ponerlo en algo alto, de lo contrario el piso se mojar, despues de 11 das cuando se acab el agua no se apag, ech humo y dej de funcionar.

no encontrado

Corto de cable.

Por todas partes una fuerte capa blanca. Vase ms abajo.

cable corto

cable corto, al pulsar cualquier botn se escucha una seal musical

se forma un charco en la direccin del vapor

Precio! Pero hay que pagar por la calidad!!!