

# Telfono mvil Nokia 3220

La ausencia de cualquier interfaz inalámbrica en absoluto :) sin diente azul. La cámara en ese momento era muy mediocre..

no

No hay suficiente memoria Botón de salida al menos inconveniente

Retraso con la carga, a veces la pantalla está retroiluminada y a veces no enciende en absoluto y no carga. Cámara terrible (al grabar un video, simplemente no puede ver el video capturado), no hay capacidades de comunicación, no hay Bluetooth, no hay puerto de infrarrojos y no se puede conectar a una computadora de ninguna manera.

Cámara, sin puerto de infrarrojos, mucho menos diente azul (Bluetooth), no había cable USB en el kit (pero para qué se necesita en absoluto?) Una vez más, el teléfono ya no se produce, ¿qué no es un inconveniente?)

sin bluetooth, las paredes laterales de silicona se borran rápidamente, pero se pueden comprar.

Memoria baja.

Problema al configurar una conexión con una computadora mediante un cable USB (es necesario instalar muchos controladores), poca memoria, frágil carcasa y paneles laterales de silicona de corta duración

Tecla de 4 posiciones inconveniente, la memoria es pequeña, las teclas de goma se borran rápidamente.

Falta de memoria para las aplicaciones, por lo que la memoria caché de Opera Mini tiene que borrarse con frecuencia, procesador débil, cámara francamente mala, falta de mp3, carcasa no muy duradera (paneles). es de solo 0,3 megapíxeles, las fotos son terribles.

No hay florituras, como tal, en principio. La presencia de la cámara es puramente formal, puedes tomar una foto de algo y ponerla en el salvapantallas. No escuchas música, en resumen, solo funciones de teléfono, pero es excelente para este papel. Compra un cable de datos y no lee el teléfono, el cable probablemente sea falso, no hay Mini-slot Sd

No hay capacidades de comunicación, es decir, VT o IR, las "bandas de goma" en el lateral se desgastan rápidamente, cambiado 3 veces en 1 año.

El teléfono está destinado a aquellas personas que utilizan el teléfono como teléfono, es decir, solo llaman. La cámara es prácticamente innecesaria, y con poca luz es completamente fea. El video es inútil de todos modos. Además, durante 2,5 años, las paredes laterales se frotaron un poco. La memoria integrada es terriblemente pequeña, no admite tarjetas de memoria.

Falta de fiabilidad (se rompió 2 veces), cámara débil, falta de puerto de infrarrojos. Pero es perfecto para esta función.

Por comodidad, lo puse en que se me cayó el botón de encendido, lo tuve que desarmar y soldar yo mismo, compré un cable de datos y no lee el teléfono, el cable probablemente sea falso, no hay ranura para Mini-Sd

No hay capacidades de comunicación, es decir, VT o IR, las bandas elásticas en el costado se desgastan rápidamente, se cambiaron 3 veces en 1 año.