

Aspirador Thomas Parkett Master XT

no

no

no visto

no

no

todava no

no encontrado

no encontrado

me gusta todo

no

todava no

no

no

Se rompi 3 veces mientras an estaba en garanta. El agua dej de fluir, luego el cable de suministro de agua se rompi (reemplaz). Y recientemente la manguera se ha inflado, se inserta en la aspiradora con gran dificultad

Asegrese de leer las instrucciones

Falta de soporte tcnico inteliggible de Thomas, posibles problemas con las mangueras.