

Lavadora de alta presin Patriot GT-140

Nada

Entre las deficiencias: el olor a plstico en la habitacin donde se encuentra el fregadero (no huele mal despues de seis meses), una boquilla con modos, es conveniente cambiar, pero algo espesa al final no lo har No se arrastra por donde necesita ser lavado, por ejemplo, entre el ala y la rueda, es una manguera de alta presin bastante dura, es inconveniente torcer la verdad y lavarla a temperatura. +10 -2., por supuesto, la boquilla de espuma no es nada, estoy esperando una disminucin de \$ para pedir una profesional de China, mientras el sapo se atraganta. La presin creada claramente no es ms de 100 (hay algo con lo que comparar). Expulsa muy mal el aire cuando se enciende, por lo que no crea presin durante 2-3 minutos. La ingesta de agua en s es algo. Un ao ms tarde, dej de crear presin, solo zumba constantemente. El arma es muy pesada y no funcional. El tanque de espuma es solo un espectculo.

Entre las deficiencias: el olor a plstico en la habitacin donde se encuentra el fregadero (no apesta despues de seis meses), una boquilla con modos, es conveniente cambiar, pero al final es bastante espesa, no se arrastrar por donde debe estar lavado, por ejemplo, entre el ala y la rueda, una manguera de alta presin bastante dura, es un inconveniente para torcer la verdad y el jabn a la temperatura. +10 -2., por supuesto, la boquilla de espuma no es nada, estoy esperando una disminucin de \$ para pedir una profesional de China, mientras el sapo se atraganta.

Me gustara un cable elctrico ms largo

no

La boquilla de espuma est mal (como casi todas), an no la he encontrado.