

Caldera de calefaccin Kospel EKCO.L2 21

No hay vaso de expansin, hace 10 aos estaba en la propia caldera, y era conveniente, ahora hay que entregarlo, y esto ya est flejado, etc. ... dinero extra. La caldera hace ruido, o mejor dicho la tapa exterior, como ni siquiera le puse cinta de doble cara, le puse todo tipo de papeles, gomas.... en calentamiento, tamborilea como loco... si tiene una pared en la sala de calderas que bordea el dormitorio, ser terrible) Circuito nico, pero esto no es un inconveniente, sino una opcin, ahora todo es una caldera o gas ... ya hay alguien quien quiere. La primera vez que enciende o ventila el sistema, no puede empujar el aire por s solo, debe buscar algo para exprimirlo para que gorgotee...

hasta que lo compre

Crujidos durante la operacin. Parece expansin trmica. Al principio fue un poco molesto, pero con el tiempo me acostumbr. Para una automatizacin suave, necesita un estabilizador de voltaje sin I, puede apagarse espontneamente.

El dispositivo result ser caprichoso con la calidad de la tensin de alimentacin. Tuve que instalar adicionalmente un estabilizador y un dispositivo de apagado diferencial.

El creciente costo de la electricidad. Despus de conectar el gas, esta caldera se transfiri inmediatamente a la reserva.