

# Capota Pyramida NR 60 BL

No

No

El metal del cuerpo, en mi opinin, no es lo suficientemente grueso, la nariz del otro lado solo toca la carcasa en aquellos lugares donde todava no hay cargas mecnicas notables.

No podemos reparar el fusible del boton de primera velocidad!!! Dbil y ruidoso. Es caro para algo como esto.