

Convector ENSA P750T

sonido del termostato

Dej de funcionar durante el invierno. Desmantelado: el elemento calefactor se fusion en un solo lugar. Y muchos ms lugares al borde de la quema

Durante el ao de trabajo, no se encontraron deficiencias. Lo nico que puede estropear un poco la impresin es un precio decente.

Un poco caro (comprado debido a una gran cantidad de reseas) Espero que est justificado

No notado

No se puede secar nada en l

Cuando se calienta, el termostato hace clic y, por la noche, el metal se desprende (algodn) cuando se calienta y se enfra, no es crtico, pero an se escucha!

apestaba terriblemente cuando se calienta