

# DVR ACV Q5 GPS

comenzó a fallar, no todo escribe, es decir puede fácilmente no escribir durante un par de horas y luego volver a escribir, puede escribir archivos rotos que luego son ilegibles. Al principio puse en una tarjeta de memoria, pero después de cambiar varias tarjetas me di cuenta que era culpa del registrador. el momento correcto puede no estar en el registro.

Compramos una grabadora y, al llegar al automóvil, la probamos de inmediato ... Se encendió, pero todos los botones se negaron a responder al presionar en absoluto ... Afortunadamente, se pararon debajo de las ventanas de la tienda e inmediatamente la cambiaron por una similar ... La tarjeta de memoria dejó de funcionar el mismo día ... pero ni siquiera esperábamos un milagro de la tarjeta de regalo, especialmente porque solo tenía 8 GB ... Luego, el registrador funcionó un poco y después de un tiempo hubo problemas para encender ... Quiere trabajar ... quiere no trabajar ... Entregado para reparación ... esperando por el resultado...

Mor después de 1, 5 años de uso ocasional.

La batería dejó de responder casi de inmediato. En 14 meses "mat" 3 tarjetas microSD de clase 10 con una capacidad de 32 GB, lo que fue un golpe importante para el presupuesto (llegó cerca de la mitad del costo de esta porquera). También tienes que conducir en la oscuridad. - la montura en la corona tiene una holgura, lo que provoca temblores en movimiento un par de veces durante un frenado fuerte, salió volando de la montura. Bueno, al menos sobreviví a una caída en un torpedo. - Después de un par de meses, el mecanismo giratorio se aflojó, la dirección de la cámara está mal fijada. - La batería LI interna se agota rápidamente, porque el sistema de carga no lo carga correctamente. puede olvidarse de la función de la cámara en general debido a una batería que no funciona (llama durante 3-5 segundos después de apagar la alimentación externa) - el apagado automático de la pantalla es una función inútil, luego apague se vuelve a encender solo apagándolo y encendiéndolo. - el diseño en su totalidad es artesanal, poco confiable (marca china de cosecha propia). en la oscuridad, comencé a insertar una tarjeta flash, por alguna razón cayó en la ranura más allá del lector de tarjetas. Luego apenas lo recogí - no hay LED que indique trabajo, grabando. Necesario, por ejemplo, cuando la pantalla está apagada o cuando se instala detrás de un espejo: el conector de alimentación es débil y no corresponde a la corriente consumida

Los datos del receptor GPS son suavizados por el dispositivo en varios puntos anteriores. Como resultado, la marca de velocidad en el video está muy por detrás de la real por varios segundos. En el video grabado, observé una marca de velocidad de 30 km/h mientras el auto estaba parado frente a un paso de peatones. La pista resultante también suaviza en gran medida la trayectoria. Tal vez se trate de una falla del firmware.

Después de la compra, la fuente de alimentación interna se quemó inmediatamente. La unidad flash de regalo resultó inutilizable. El botón Aceptar rara vez responde. Se incluyó una tarjeta de memoria de

regalo de 4 GB, result ser defectuosa.2. Sin apoyo del importador-vendedor. Vendido y olvidado.3. Ruido de fondo debido al funcionamiento del convertidor de voltaje incorporado, que tambien se calienta decentemente. 4. No siempre responde al botn "OK" con el que debe encender la pantalla. Como resultado, no est claro si funciona o no. REINICIO completo solamente.5. No siempre reproduce una meloda cuando est apagado.