

Hierro Braun TexStyle 7 TS 745

todo bien!

No

No lo uso, espero respuesta

despus de dos aos de uso, las juntas de las suelas se filtraron y entr agua en el grupo de contacto, un corto circuito. Es bueno que haya un RCD en la casa, de lo contrario habra un incendio

El vapor no es suficiente, un golpe de vapor dbil. Mi impresin subjetiva es algo inestable debido al cable. De hecho, no hay vaporizacin vertical.

Gotea, deja rastros, se ensucia, es inestable, el impulso de vapor prcticamente no funciona

No es lo suficientemente estable cuando se instala verticalmente

Excepcionalmente ruidosas bocanadas de vapor, pero el ruido es no es molesto, un poco ms de potencia sera.

Golpe de vapor muy dbil.

El agua fluye, con calentamiento insuficiente, se pega a la ropa. Hay huellas en la suela de la plancha. Horrible!!!