

Carcasa Zalman Z3 Plus Black

filtro de polvo en el frente - estao! un trozo de espuma frente a una boca perforada, es dolorosamente difícil soplar o limpiar esta estructura. para desmontar el plástico de la parte delantera y superior, necesita manos, alicates. Fuera de la caja, un ventilador tenía una hoja rota, la calidad de estos no era buena. el botón de encendido comenzó a funcionar 2 o 3 veces al año después, los conectores en la parte superior del bloque se aflojaron después de otros seis meses, aunque no los uso con tanta frecuencia, el usb 3.0 tiene errores de vez en cuando. la gestión de cables está mal pensada, incluso en comparación con un aerocool barato, prácticamente no hay espacio si quieres ocultar los cables al máximo. resuena desde los discos duros con un zumbido bajo. para instalar la torre de enfriamiento, debe romperse los dedos)) También es un problema instalar platos giratorios no nativos, ya que los sujetadores no están hechos para un tornillo, como en cualquier otro lugar, sino para tornillos. Limpieza de la tapa superior debido a las nervaduras altas sobre el filtro de malla, también causa muchos inconvenientes, el brillo simplemente atrae partículas de polvo.

Todavía no

Refrigeradores defectuosos de fábrica: ruidosos, improductivos

Decepcionado gran cantidad de cables la tapa trasera casi no cierra o cierra, pero con mucho esfuerzo.

4 giradiscos en el kit están bien, pero les falta potencia, lo comprobé en las reobas, comían 1100 revoluciones. (Deepcool XFAN 120) entrega mi certificado 1300! y la guía para el enfriador, Por qué diablos lo necesitas allí?) No encaja el viduyha por eso, gracias por quitarlo! (es difícil quitar el panel frontal y superior, pero esto es un poco) el fabricante lo sold. Tuve que cortar lo máximo que no puedo. Puede ser muy difícil instalar el tuyo en tres ventiladores. (No me molestes con el mío como amante de los enfriadores de torre). Placa de filtro para fuente de alimentación con orificios grandes. Patas de plástico. Cortinas que se abren para siempre debajo de las tarjetas de video

-Administración de cables-Instalación de unidades SSD-Puertos USB débiles en el panel frontal

- Apretado, hay poco espacio para cables- Lateral vidrio y plástico brillante en la parte superior La tapa es muy propensa a los arañazos. Limpíate muy suavemente! El caso tiene 3 meses, pero ya se siente como 3 años. Tuve que poner papeleo. No es crítico, pero sigue siendo frustrante. Quiero, que solo yo obtuve una copia as.- Un reobas primitivo- Es difícil quitar el panel frontal y superior, queda muy apretado.- Los conectores para micrófono y auriculares en el panel frontal son un problema separado, más sobre eso a continuación. Decepcionado con los productos de esta empresa.

El caso es muy estrecho. Inmediatamente después del montaje, se empieza a sentir una aguda escasez de espacio. Honestamente, por fuera parece exactamente del mismo tamaño que mi

antiguo InWin, pero por dentro, debido a la ubicacin de los compartimientos para unidades y la fuente de alimentacin, hay muy poco espacio. No est claro por qu se necesita una barra transversal al cuerpo, es muy endeble, no se mueve hacia la derecha ni hacia la izquierda. Trat de arreglar la tarjeta de video con ella, por lo que comenc a tocar la montura con un enfriador, tuve que abandonar esta idea. No me gust eso para liberar espacio para la tarjeta de video, necesitas romper las barras traseras. Todos los cables deben conectarse a los discos y la placa base desde la parte posterior, y hay muy poco espacio all. Los soportes antivibracin y que absorben el ruido son en realidad solo de plstico, no amortiguan ni absorben nada. El metal es bastante delgado, pero no crtico.

Precio. Por el mismo dinero, puede comprar tres o cuatro unidades de sistema ms simples. El vidrio de la ventana no es liso Los pestillos a menudo salen volando Hay menos ventiladores que los soportes, uno se solt 1,5 aos despus de la compra 3, el puerto mini jack 5 en el panel exterior se ha arrugado hacia adentro. En un momento, el puerto USB del medio en el mismo panel no funcion, el que 2.0. "Solucin de alta tecnologa para montar una tarjeta VGA" en realidad resulta ser un clip de plstico en rieles de plstico. El ajuste es conveniente, pero el sitio no dice nada sobre cmo enganchar el clip a las superposiciones que se deslizan fcilmente de la carcasa de la tarjeta de video." Hierro fino (como todos los bloques de precio medio) 2. Un sistema con romper las tiras para las tarjetas (como cualquier persona normal rompi la incorrecta al principio)

El otro muri hoy. simplemente cuelgan y cierran, aunque los uso con mucho cuidado, no tiro, en toda mi vida nunca he roto un puerto usb en ningn okrpus, y aqu tienes un enchufe

Glossy. Sin interruptor de encendido

Muy estrecho

Las hlices son un poco ruidosas, pero no terribles. El mayor inconveniente es que mi msi gtx950 vidyuha encaja con un margen, pero el marco incluido para soportar la tarjeta de video result ser estrecho y tuve que desmontarlo, lo cual es una pena, sin l la tarjeta se hunde un poco.

Los refrigeradores son un poco ms ruidosos de lo que esperaba, pero siguen siendo silenciosos. Los tornillos en el kit y que estn atornillados en la caja son frgiles, en un tornillo que sostiene el soporte para el enfriador que se encuentra en el medio, se arranc el soporte cruzado (no s cmo se llama correctamente), como como resultado, tuve que perforarlo. Vidrio orgnico marcado.

Lo describir a continuacin...

No lo encontr