

Lavadora de alta presión Karcher K 4 Compact 1.637-310

Un precio alto para tal calidad de dispositivo

una desventaja en mi bolsillo. esta claro que me gustaria mas caro

Debil presion, BOMBA DE PLSTICO!!! usado 6 meses y ya...

Cable corto, hay que usar alargador. Manguera corta de alta presin, para lavar el auto hay que dejar de lavar. Al menos 8 metros seran.

La manguera es corta

Hija

La presin no es lo suficientemente fuerte. El champ no se lava bien. Debe tomar k5.

Trabajo intermitente, manguera dura. No encontrado

La tapa de la bomba compuesta revent despues de que venci la garanta.La manguera es corta.Conexin de las boquillas a la pistola.

Doble inconveniente.

Bomba inestable.

Opcin adicional costosa

Alta bomba de presin inestable

La manguera de alta presin no es muy larga

no not