

Tienda Salewa Denali II

Aunque no lo he revelado. Quizás el toldo exterior no sea muy duradero, y no aguante 5 meses en un claro en mis expediciones... Ya veremos.----S , Hice. :) Resistí todo. En 2011, fue golpeado por una tormenta de granizo del tamaño de un huevo de paloma en Adygea. El toldo exterior estaba perforado en veinte lugares. Y ¿qué? Tomé y corté un trozo de tela verde de la bolsa en la que se lleva la carpa, la bolsa se ha vuelto más pequeña, pero todo cabe. Y esta pieza será suficiente para reparar otros 10 huracanes. El toldo exterior queda perfectamente pegado con un simple Moment. Los arcos son fuertes. Las cremalleras son fuertes. En resumen, NO hay defectos!

1 Falta de pensamiento en detalle
2 2 bolsillos en total
3 Salida inconveniente de la tienda
4 La malla no está completamente duplicada con material cerrado, no se puede cerrar completamente para mantener el calor
5 Interior oscuro (interior blanco, Creo que será más claro con amarillo)
6 No hay gancho para una linterna

El nico inconveniente, en mi opinión, es que las entradas de la tienda interior no están completamente duplicadas con un mosquitero - a veces no puede cerrarlo completamente (si hace frío) o abrirlo (si hace calor, pero los mosquitos son jeje)

En los cables de sujeción del viento no hay material reflectante, como en el micrófono, solo en las lenguas de la tienda. No hay estante superior. Las redes son lo suficientemente frescas debido a esto, se trata con una alfombra ligera y un saco de dormir.

- Solo 2 bolsillos interiores (también incómodos)- Interior de malla carpa, debido a esto, la carpa es genial

Para mí personalmente El inconveniente es la falta de un soporte para linterna. Parece una tontería, pero terriblemente molesto! Sin estante colgante.