

Tienda Salewa Denali III

Ganchos inconvenientes para sujetar el toldo a las esquinas de la carpa. Sin bolsillos interiores (en la edición de 2008) No hay estante ni gancho debajo del techo. Mucha malla y nada de faldón, yo estoy bien, pero mi esposa tiene frío.

Como ya se mencionó, las paredes internas pueden estar en contacto con las externas, fácilmente removibles.

La mosquitera de la carpa interna no cierra (creo que en clima frío será mejor mantener el calor). A veces, la tienda interior está en contacto con la tienda exterior, por lo que debe armarse con destreza, de lo contrario, se mojará en estos lugares cuando llueva.

No hay suficientes bolsillos. La mosquitera no cierra del frío. Vestibulos pequeños.

Ganchos de plástico feos en las esquinas del toldo. No hay ajuste de la tensión del toldo a los arcos (importante si lo pones en un desnivel) no hay balda debajo del techo. 2 bolsillos no es suficiente. Los vestibulos son pequeños (pero hay 2 de ellos, sí, y la carpa es voluminosa) en el viento, el revestimiento interior de la carpa cruje por la fricción en los arcos.)

1. Caro. Una carpa similar de producción nacional se puede comprar más barata. 2. No hay una "falda" a prueba de viento alrededor del perímetro del toldo. 3. Los tambores son muy pequeños.