

Altavoces de ordenador Sven MS-1820

En medio del sonido

Corr películas a través de la computadora, a través del clásico con parámetros 2.1. Los graves deben ajustarse al mínimo para evitar que el altavoz de subgraves suene. A través de la unidad flash, el bajo tira en parámetros medios, más arriba el pedo ya se está rompiendo. La calidad de construcción no es alentadora, el anillo de plástico del orificio del subwoofer está mal pegado y se mueve. El conector USB está torcido, como para una tarjeta de memoria, pero todo parece estar insertado. CALEFACCIN! Calienta todo el tiempo.

Satélites débiles (pero no deberías haber esperado más)

No hay provisión para colocar satélites en la pared.

subwoofer débil, mi viejo microlabs 2.1 a 36 vatios se rompe en pedazos. No hay profundidad de subwoofer, incluso si lo enrollas hasta el techo. Confiabilidad de la tecnología, estoy de acuerdo con los comentarios de que algo se está quemando y no hay sonido. Al mismo tiempo, trabajé durante solo tres meses en los modos más suaves y se cubrió. Por supuesto, circuncidado, pero nadie esperaba milagros por esa cantidad de dinero. El control remoto no tiene toda la funcionalidad, por ejemplo, puede apagar el dispositivo solo con un interruptor en la pared trasera.

No lo encontré!

No lo encontré

El principal inconveniente es que a los 10 meses de uso algo se quemó y TODO! Me despedí del sonido de I (((Gracias a Dios la garantía no ha expirado... Ahora estoy esperando reparaciones...

ni un solo defecto

No encontré

algo quemado en el subwoofer (el maestro dijo que era su enfermedad), la reparación costó 1500€ (porque la tienda no llenó la tarjeta de garantía a través de Internet ...) + el sonido no gustó en absoluto ..

No

No lo encontré

No

no hay comentarios especiales

el bajo es bastante dbil