

Cámara Sony WX350

mala calidad en interiores, o tal vez simplemente una mala configuración.

Prácticamente todo.

Parámetros muy pequeños incluso para la mano de una mujer.

Te aconsejo que lleves un estuche.

todo lo demás

no

Después de que Lexus roto se acostumbrara a los nuevos botones)

5 pulgadas no son suficientes

Todavía no encontrado. Es posible que deba enfrentar la dificultad de cargar mientras viaja. El flash está un poco mal ubicado, los propietarios de manos grandes deben acostumbrarse para no taparlo con el dedo al tomar una foto.

Calidad de foto deficiente, no graba video

El Wi-Fi el programa de control no funciona con todos los smartphones.

La mayoría de las fotos están desenfocadas. Incluso puedes ver cómo la foto se descompone en megapíxeles... De la gran masa de fotos, un porcentaje muy pequeño de fotos de buena calidad.

1. cambiado de la ubicación habitual de la selección de funciones en la rueda de desplazamiento, lo que conduce a problemas, 2. una gran cantidad de varias escenas preinstaladas, muchas superfluas, 3. no hay forma de establecer la prioridad de la apertura o el tiempo (PARA LA LUNA NO QUITES EL TK NO HAGA UNA PEQUEÑA OPERACIÓN DE OBTURADOR EN LA NOCHE) aunque alguien disparar a la luna con este enano)) 4. en el extremo corto sin zoom hace distorsión, pero esto es una enfermedad de todos los ultra zoom, aunque no tengan compactos, que tienen un enfoque desde 18 mm, habrá que hacerlo desde 35 y todo estará ok, entonces por supuesto no habrá 20X (60X), pero habrá 12-16X

pocos ajustes manuales.

todo lo demás

en la foto las esquinas son oscuras o verde humo, el color cambia amarillo, aparecen ruidos incluso en la mquina, si lo aumentas obtienes una pintura al leo sobre lienzo