lestornillador Bosch GSR 10,8 V-EC Professional 060

Hay, pero rara vez, bsicamente, el matrimonio se cambiar bajo garanta, el botn sali de Troy Incluso sin bateras ni carga, el precio es muy bajo, Bosch es tan))

Pedacitos terribles de BoshLa luz de fondo brilla menosLa carga es enormeNo hay carga inalmbrica como en los modelos ms antiguos

La caja de cambios muri despus de medio ao de operacin cuidadosa.

La fragilidad del motor sin escobillas.

El gatillo toma 5 cm del mango.porque la broca est en la sombra proyectada por la abrazadera y si ests girando algo en la oscuridad, luego debe detener el proceso, quitar el shurik y brillar sobre l como una linterna. Es decir, en la oscuridad, no puedes prescindir de una iluminacin separada.