

# Placa VENTOLUX HE 604 INOX 1

Como todas las estufas elctricas con este tipo de panqueques, el principal inconveniente es una gran inercia. Como resultado, se tarda entre una y media y dos veces ms en hervir un huevo que cuando se utilizan quemadores de gas convencionales. Pero como simplemente no hay gas en nuestra casa y no haba suficiente dinero para una superficie de induccion rpida, tenemos que esperar. Todava hay problemas con la limpieza de panqueques de alimentos "escapados". Todo se quema muy rpido cuando est caliente y no es fcil quitar este holln ms tarde.

la nica dificultad en la operacin es lavar los panqueques