

# Exprimidor Philips Viva Collection HR1832/02

La velocidad es demasiado alta (se forma espuma). Un vaso de zumo recién exprimido siempre contiene trozos de fruta o verdura. Muy ruidoso

El cable podría ser más largo

No se encontraron deficiencias

El pastel permanece húmedo. Traté de omitirlo dos veces, pero más problemas que jugo. Es difícil lavar el colador en sí (lo hago con un cepillo de dientes) el cuello (especialmente las semillas de manzana) cuando el exprimidor está encendido. Tal vez esta sea la norma, no tengo experiencia.

De las deficiencias, solo podemos decir que el pastel no está lo suficientemente seco, pero todo esto son tonterías, lo salteé por segunda vez y todo se exprime.

Uno. Pero MUY grande! Ahora el costo de la fruta es DIARIO! :)

Pequeña abertura para cargar. Cable corto. Baja potencia. Gran espacio entre el rallador y el cargador (ver comentario). etc. no completamente seco. Recipiente pequeño para tortas de aceite.

Todavía no

No exprime más de un kilo, digo esto, exprime, pero con peor rendimiento, se está agotando un poco menos de jugo. Recomiendo enjuagar la parte de acero y luego otra vez.

No

se forma espuma debido a la alta velocidad de centrifugado

No encontrado.

No detectado

no detectado

no

en mis montajes laterales endebles de opinión. Los haré más confiables y más fuertes. agujero de recepción estrecho-50 manzanas, etc no completamente seco. Recipiente pequeño para tortas de aceite.