

Sierra Forte FES 24-40 B

El montaje lateral del motor requerir girar la sierra con la mano izquierda. El diseo de la bomba de aceite no proporciona un engrase confiable y no es econmico. El sistema de tensin de la lanza no es flexible. Yak_st lanceug.

La cadena que viene con el kit es asquerosa! Compre la cadena ahora mismo! Despues del segundo aserrado, los bordes cortantes no se doblaron - metal en bruto . 217247-