

Reloj TISSOT T035.617.16.031.00

1) El cuerpo cromado est sobrescrito. Particularmente afectados son los lugares que estn en contacto con la superficie. Creo que una vez al ao, o tal vez ms a menudo, tendr que pulirlo.2) No es la mejor legibilidad de las manecillas en el dial.3) El reloj es resistente al agua WA100, pero la correa de ser tocado con agua simplemente se convierte en un trapo sin rostro y con bastante rapidez. Sin embargo, todos aqu escriben sobre problemas con la correa y es cierto. Aparentemente, Tissot ganar mucho dinero con los accesorios durante la operacin.4) Precio despus de diciembre de 2014. En octubre, el reloj costaba 14.500 rublos. Ahora (verano de 2015) no puedes encontrar ms barato que 22000r. Debo admitir que 22000r es mucho para este modelo.

La correa comenz a desgastarse rpidamente

ahora, si quieres usar una correa de metal, no es el abrigo adecuado: se pierde el encanto + lo dicho por los oradores anteriores

la superficie es propensa a los arrazos,