

Reloj Casio Edifice EF-552-1A

No hay calendario, pero no se anuncia.

Precio inadecuado en la tienda de la empresa. El 05/10/16 costaron 7600 tr

Precio inadecuado en la tienda de la empresa. El 05/10/16 cuestan 7600 tr

La mitad de la correa con agujeros es demasiado larga. Lo reducirá 3 centímetros

falta de despertador. hay hermanos gemelos 132, pero no les gustaban exteriormente, pero estaban con un despertador y algo más, una pequeña grieta rompió rápidamente la goma simplemente rompiéndola en la curva ...) El precio de emisión para el reemplazo fue ~ 2000r, a pesar de que el reloj fue tomado por 4500r...

no

Después de 2 años, la correa se rompió. Es imposible que lo encontremos. En e-bay \$40. Non-native no encaja

Fragil, mecanismo débil.

Correa. La cita no vendrá mal.

De hecho, no hay luz de fondo

Después de 1,5 años, la correa de caucho comenzó a agrietarse (1200-1600, la correa en sí está hecha a medida) Nad en ellos en la piscina durante 2 horas - se empañaron. Fui al taller, el maestro dijo que son permeables. Cuando lo abrí, mostraba humedad. Lo sequé por 100 rublos, dije que no lo mojará.

Se ve normal en una muñeca de más de 17 cm. Sin embargo, en este caso, el extremo de la correa sobresaldrá 1-2 cm (la correa es demasiado tiempo).

Los primeros días después de comprar este reloj parecen un poco pesados, pero esta sensación desaparece pronto.

El cristal mineral se raya fácilmente. Después de un tiempo, el reloj comienza a perder agua. La calidad de las expectativas depositadas en ellos no justifica.

A veces, los botones de inicio/reinicio chocan contra el cepillo cuando se doblan demasiado. Será

mejor si estuvieran en el lado opuesto. Pero estas son características más bien individuales de usar un reloj (me gusta que el reloj se sienta más o menos apretado en la muñeca)

no es el más cuidadoso) en el mar, después de nadar, comenzaron a emparejarse, al llegar a casa (en los Urales) todo volvió a la normalidad.