

Reloj Casio G-Shock G-7700-1

No

Las desventajas aparecieron solo despues de leer el comentario "local" sobre el hecho de que los topes de goma en la parte posterior del reloj no se mueven mucho (de 0,5 a 1 mm). De lo contrario, ni siquiera me dara cuenta.

El bisel se est despegando un poco de la parte superior. El problema se resuelve con super pegamento de gel: retire suavemente con palillos de dientes de ambos lados y vierta pegamento de gel all, da tiempo para arrugar y distribuir el pegamento en el interior, y tambien eliminar el exceso. casi todos tienen este problema

La correa el cierre es un poco vergonzoso - varias veces al nadar en el mar y parques acuticos - el lazo que fija la punta del cinturn se movi... - se monta con demasiada facilidad en la correa... pero sin embargo, la correa nunca se desabroch.

Calidad de construccin (el bisel se aleja un poco del cristal)

Yo no encontr ninguna deficiencia.

Muchas personas se quejan de que el bisel se est despegando (una banda elastica con inscripciones en la parte superior del reloj), pero nada se ha despegado en la ma durante ms de 2 aos, lagunas tambien no.

1. La correa es muy mala, el reloj es imposible de usar: duro, incmodo, no transpirable.2. El reloj es muy grueso, y si, a pesar del punto 1, se ponen, no caben en ninguna manga, sino que se pegan a todos los objetos que lo rodean, especialmente a las manijas de las puertas.3. Bueno, esto ya es esteticismo, pero los tornillos cruzados utilizados no son tan bonitos como los torx, y por experiencia en tornillos cruzados tan pequeos, es fcil romper la ranura.

no

Al da siguiente de la compra, not un espacio milimtrico entre el bisel y el dial , en las revisiones, muchos escriben que se despega, no es algo muy agradable, Siempre usaba relojes Casio, eran caros y costaban 15 dolares, pero esta es la primera vez que veo esto, maana ir a la tienda a devolver este milagro de la tecnologa china, la correa rompi el anillo para sujetar la cola de caballo despues de 3 meses.

La memoria del cronmetro es solo para dos entradas.

Bisel... el notorio bisel que REALMENTE se aleja, en mi caso desde arriba (un espacio de unos 0,5 mm). Le antes de comprar en los comentarios sobre esta "caracterstica", pero esperaba tener suerte, ms an, lo tom en un punto oficial en el centro comercial europeo en Mosc. Descubr este defecto ya al tercer da de usarlo.

una vez que limpi el csped de la nieve cubierta con l y por alguna razn el primer iluminador en la esquina superior era blanco, pero despus de 5 minutos desapareci y no apareci durante ms de 2 aos, pero era -30 e incluso la correa se congel, as que no es de extraar..... todo es genial

El bisel alrededor del el dial se apag (solo en la parte superior), el botn de retroiluminacin est hundido demasiado profundo

el cronmetro dura solo 10 horas.el tiempo de vuelta es mximo 1 hora.el cronmetro no es muy conveniente.es el al revs, como es costumbre entre los japoneses (detalles en los comentarios).

No not ningn desperfecto.