

# Tienda High Peak Como 6

mala proteccion contra la humedad

Personalmente, a nosotros nos faltaban gomas en los lados para sujetar con clavijas.

No hay mosquitero en el vestibulo, por eso, cuando abres las puertas de la tienda para ventilarlo, los insectos vuelan a las habitaciones. No hay suelo en el vestibulo, pero se puede poner una moqueta.

No hay faldn a prueba de viento, ni mosquitera en la entrada del vestibulo, ni suelo en el vestibulo, pero es probable que esto no sea una desventaja, ya que te conviene.

no hay piso en el vestibulo