

Sierra AEG BUS 18-0

para m simplemente no existen

las sierras regulares no son muy buenas, tuve que recortar ligeramente el tope para una fijacin ms confiable en ngulo, pero esto es un poco no estropea la imagen general, no es tan fcil de desmontar, necesita una llave especial, el lubricante estaba un poco espeso.

La vibracin es alta.