

Aspirador Redmond RV-C316

solo hay 2 boquillas adicionales en el kit.

El cable pequeno tambien se sobrecalienta mucho.

Cable de alimentacin corto, boquilla principal frgil (puntos de fijacin con tornillos en el revestimiento metlico de muy mala calidad), ruidoso.

- cable de 3 metros, le falta mucho su-la aspiradora no rueda bien en el piso, gira constantemente-la potencia de succin es extremadamente baja, debe quitar el hilo de la alfombra 7-10 veces con un cepillo - el contenedor de basura... una limpieza y hay que sacudirlo - el filtro Hepa es un tema aparte, nadie sabe lo que es, el centro de servicio tampoco est disponible bajo pedido - el propio cepillo se electrifica durante la limpieza, se adhiere a l ms de lo que penetra en la aspiradora - equipo extremadamente pequeno

el polvo de la alfombra de pelo despues de limpiar y retirar la unidad no se sacude por completo , pero se atasca en la parte superior. Tienes que recortarlo con un lpiz. Reduje la potencia, pero no ayuda ..

todo se desmorona

Manguera rgida, despues de cinco minutos de funcionamiento se nota mucho ms caliente (no afecta el trabajo)

S, un duro manguera, motor muy ruidoso, no la mejor potencia de succin en comparacin con el mismo Samsung SC8830 con el mismo consumo de 2200W. Deslizamiento mediocre incluso en parquet, inestable y puede volcarse si se tira hacia un lado.

Calidad de construccin, cepillo nativo, inconveniente para quitar y limpiar el contenedor, se calienta

doblarlo se rompe durante el uso, por lo que inmediatamente cae la potencia, y da miedo que se doble por completo y se agriete en la curva. Pero por ahora trato de tener cuidado.-El soporte para sujetar la boquilla principal de la aspiradora es de plstico de modo que cuando no se usa la aspiradora, la manguera con la boquilla estaba en la aspiradora), el soporte se rompi el primer da de uso. Ahora, la manguera con la boquilla no se coloca perfectamente en la aspiradora, sino que se encuentra cerca ((-ruidosa. Aunque, sinceramente, no s si hay una aspiradora que no haga ruido? Entonces, para m, esto ya no es una desventaja, pero una propiedad que necesita ser conciliada.

no apesta(est claro que hay energia, pero la boquilla para la alfombra es terrible, una habitacin se aspira durante tres horas(es ms fcil con un cepillo y un lavabo (devuelto en garanta

Inestable, ruidoso, mal cepillo media alfombra, que a menudo se obstruye, baja calidad de construccin, ruidoso, se calienta, no succiona absolutamente nada!

Todo encaja.

Me gustara la funcin de limpieza hmada, pero por ese dinero, por supuesto, no puedes comprar una aspiradora con l...

Hace bastante ruido (aunque, probablemente, con tal potencia (2200 W) sera extrao, si fuera silencioso)

difcil de averiguar la instalacin del colector de polvo