

SAI PowerWalker VI 850 SH

Diodo brillante y sonido alto al cambiar al modo de alimentación autónomo. El problema con el diodo se resuelve fácilmente si cubre la fuente de alimentación ininterrumpida con un paño, pero, lamentablemente, no se puede hacer nada con el altavoz. Además, el SAI es bastante normal, no hay quejas sobre su funcionamiento.

PowerWalker VI 850 SE USB: El cable de alimentación no se puede desconectar, puerto USB en el panel frontal

Debido al poco tiempo de uso, no fue detectado.