

Aire acondicionado Neoclima NS/NU-30LHB

1. Después de 2 años, aparecen golpes regulares en la unidad interior, cada 10 minutos. Limpie todo por dentro, pero no hay nada allí. Es algo en las tuberías. 2. El ventilador bloqueado se volvió más ruidoso. 3. La unidad exterior también se ha vuelto más ruidosa.

Demasiado ruidosa en comparación con los acondicionadores de aire anteriores, vibra, consume mucha electricidad y la potencia es promedio.