

Hervidor Polaris PWK 1843CA

La escala de agua se encuentra debajo del mango. No muy conveniente de considerar, pero no crítico. La potencia se siente inferior a la declarada en 2200. No hierve tan rápido, pero también tiene un volumen de 1,8 litros. El botón de encendido es un pedal, tiene una luz de fondo de color rojo y parece endeble. Pero esto es solo la primera impresión. De hecho, es bastante confiable y conveniente. El estuche permanece caliente durante mucho tiempo después de hervir.

Un mes después, la parte interna de metal de la tapa se cayó y resultó que el metal de la tapa se estaba oxidando.

Nada grave se ha notado todavía. El soporte está hecho del plástico más barato, pero quien lo está mirando. La tapa no abre a 90 grados.

No me di cuenta

No lo encontré

- Muy ruidoso.

Muy ruidoso. El surtidor es incómodo. El cuerpo de metal no es doble, por lo que las paredes de la tetera están calientes. Se calienta durante mucho tiempo.

A menos que la escala del nivel del agua debajo del mango, pero todavía es claramente visible

pesado, especialmente con agua, puede no ser adecuado para personas mayores con problemas en las articulaciones

La escala del nivel del agua se encuentra debajo del mango (no es crítico). Nivel mínimo: 1 litro

Durante una semana, la tapa comenzó a abrirse ligeramente durante la ebullición.

sonido muy fuerte al hervir, hierve durante mucho tiempo

Después de un tiempo, dejó de apagarse. Si no hubiera subido y accionado el interruptor, probablemente habría hervido toda el agua. Otra desventaja importante es que el hervidor en sí se calienta mucho, probablemente dirás que esto es normal, pero me parece que un mango caliente ya es demasiado. Además, poco después de la adquisición, comenzó a filtrarse. Estaba muy lejos y no había tiempo para llevarlo a la tienda o al servicio, así que dejaron todo como estaba, sobre todo porque el marido dijo que de todos modos no se podía hacer nada.