

Tienda Totem Catawba 4

Peso significativo, es difícil llevar algo así en las manos, pero es normal en un automóvil. No hay falda adicional de protección contra el viento. Y el segundo reclamo, que logramos resolver por nuestra cuenta, son clavijas de metal demasiado cortas para unir cables de sujeción. Si en suelos densos todavía aguantan más o menos, entonces a menudo saltaban del suelo arenoso y, por suerte, en el momento más inoportuno. Además, tuve que comprar un juego de mayor longitud, se volvió mucho más fácil con ellos.

Ya se rompieron 2 arcos de fibra de vidrio, por lo que no se pueden restaurar (((

Costuras irregulares, cremalleras mal cosidas.

Solo hay una reclamación, y decid eso. El hecho es que las piquetas incluidas en el kit son muy cortas. Saltan fácilmente del suelo. No estoy seguro de que la tienda sea capaz de soportar un viento fuerte con Afortunadamente, en la primera prueba, no hubo viento en absoluto.