

Humidificador Beurer LB 88

debe limpiarse con frecuencia

El ruido es de unos 40 dB en modo ultrasónico, que es mucho y no silencioso. Si lo enciende al máximo, funciona con el sonido de una olla hirviendo. El olor a plástico recuerda al olor de la odontóloga. Pero este no es el olor a plástico chino barato. Creo que desaparecer.

El cable es corto. El tanque se abre desde abajo, con su capacidad no es conveniente colocarlo después del llenado. Cuando está encendido, siempre cambia al modo de vapor caliente. Un ruido bajo durante el funcionamiento puede ser molesto por la noche. El indicador de funcionamiento azul es demasiado brillante.

Hay absolutamente una capa blanca en todo el apartamento! hasta en los armarios toda la ropa con una capa blanca! todas las ventanas y los espejos están cubiertos con este revestimiento y es difícil limpiar las ventanas. cuando llegas a casa desde la calle, al principio estás en la niebla. se forma cal después de la evaporación de un tanque, hay que limpiarlo constantemente, también hay algún tipo de placa en el humidificador, aunque lo lavo cada vez que se acaba el agua. El filtro para agua dura que se indica en las instrucciones no se puede comprar, como dijeron en el centro de servicio: cuesta como el humidificador y nunca se ha trado. descalcificar es bastante problemático

nivel de ruido

un poco ruidoso