

Aire acondicionado Daikin FTXN50L/RXN50L

Compré este condominio para mis padres hace un mes, esperando una excelente calidad.

Decepcionado. Primero. Después de la instalación, no encendí la primera vez, los instaladores tuvieron que "recordarlo". Un no para la prestigiosa marca Daikin. Segundo. Durante el funcionamiento, el ruido es fuerte, más que el del viejo acondicionador de aire.

1. Increíble vibración en la unidad interior durante el funcionamiento, se siente como si el tren eléctrico estuviera acelerando constantemente.
2. El motor de la unidad interior está zumbando, y vale la pena escuchar ese zumbido desde el pasillo, es muy desagradable dormir con ese zumbido, no lo dejé encendido por la noche.