

# Disco duro Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD

Chirra terriblemente

Al salir de la caja, cuando trabajaba, emita un sonido extraño similar a un chirrido o un traqueteo. Después de 3-4 días de trabajo, 1 mal apareció el sector. Los discos producidos antes de febrero de 2017 a partir de lotes 1v410\*(C,4,N,7) tienen problemas en el firmware.

211 sectores lentos en el recién conectado

Al grabar (trabajar), se oye como hace ruido

Ruidoso.

- El principal inconveniente - el precio. - El disco es un disco de servidor y requiere refrigeración.

sin garantía en Rusia

sin garantía en Rusia