Exprimidor Braun MultiQuick 3 MPZ9

No hay suficiente potencia, queda mucha pulpa que no se exprime por completo, grandes trozos de pulpa caen en el compartimento de residuos. Entra mucha espuma en el vaso.

dbil - 20V

torta hmeda

Objetivamente, ser posible decir al menos en 3-4 meses

podra haber sido ms potente, por supuesto, pero entonces el precio habra subido...

Problemas para exprimir una fruta grande, tk. "trituradora" tiene un dimetro demasiado pequeo. Habra ms poder. El inversor retumba, como si fuera a romperse en 5 minutos. Oilcake da inconmensurablemente, en lugar de presionar las paredes de una naranja, lo saca todo al mximo. El filtro de pulpa es intil, paso el jugo por un pequeo colador.

el alambre es corto, pero probablemente no lo tenga

No he encontrado ninguna deficiencia todava.NO funcionamiento intensivo (para todo el vez que exprim ~ 15 l de jugo), el mecanismo de inversin automtica fall. Cuando lo desarm y mir lo que haba dentro, me di cuenta: TENA que romperse! El mecanismo de inversin automtica est hecho de engranajes de plstico y no puede soportar la violencia con naranjas durante mucho tiempo. Ahora, al tratar de exprimir el jugo, es muy fuerte (los vecinos vinieron desde abajo :)) los engranajes crujen, intentan cambiar de un lado a otro y, por supuesto, no se exprime nada. La velocidad es bastante baja, sin embargo, con una velocidad ms alta, tales modelos difcilmente podran usarse de manera segura. Algo de plstico "dbil", al menos en apariencia. Todo el tiempo parece que el plstico est a punto de romperse.2. La potencia es de 20 W.

20 W, pero es suficiente para m..

No lo encontr

No lo encontr si lo uso solo una pequea cantidad.

Fresco se hace desde hace mucho tiempo!! lo que hay dentro, me di cuenta, TENA que romperse! El mecanismo de inversin automtica est hecho de engranajes de plstico y no puede soportar la violencia con naranjas durante mucho tiempo. Ahora, al tratar de exprimir el jugo, es muy fuerte (los vecinos vinieron desde abajo :)) los engranajes crujen, intentan cambiar de un lado a otro y, por supuesto, no se exprime nada. La velocidad es bastante baja, sin embargo, con una velocidad ms

alta, tales modelos difcilmente podran usarse de manera segura. Algo de plstico "dbil", al menos en apariencia. Todo el tiempo parece que el plstico est a punto de romperse.2. La potencia es de 20 W.

20 W, pero es suficiente para m..

No lo encontr

No lo encontr si lo uso solo una pequea cantidad.

Fresco se hace desde hace mucho tiempo!! lo que hay dentro, me di cuenta, TENA que romperse! El mecanismo de inversin automtica est hecho de engranajes de plstico y no puede soportar la violencia con naranjas durante mucho tiempo. Ahora, al tratar de exprimir el jugo, es muy fuerte (los vecinos vinieron desde abajo :)) los engranajes crujen, intentan cambiar de un lado a otro y, por supuesto, no se exprime nada. La velocidad es bastante baja, sin embargo, con una velocidad ms alta, tales modelos difcilmente podran usarse de manera segura. Algo de plstico "dbil", al menos en apariencia. Todo el tiempo parece que el plstico est a punto de romperse.2. La potencia es de 20 W.