

Auriculares MEElectronics M6

Despus de 9 meses, el control remoto comenz a fallar, despus de un ao y medio, el enchufe muri no detectado.

Causa incomodidad cuando se usa con casi cualquier espaciador. La membrana se rompi en una semana.

cordn de roble, el gancho para la oreja est hecho de alambre un poco ms grueso que el propio cable, no mantiene la forma de la oreja, por lo que no tienen sentido cuando se practican deportes

Terrible sonido! Es un inconveniente insertarlo en los odos.

No.

Todo me queda bien.

Sonido y conveniencia

No lo encontr

probablemente no hay suficiente micrfono, pero aparentemente mis amigos s no lo s

no pude encontrarlo

No creo que haya ninguno

No los encontr

La cerradura del estuche se ralentiz, probablemente se tir bruscamente.

No fallas.

luego se volvi no tan sentado, un ao ms tarde y la pinza se rompi recientemente.