

# Aire acondicionado Cooper&Hunter Evolution CH-S07X

simplemente no hay ionización, no se siente en absoluto, elimina mal los olores, hay dudas sobre la efectividad de los filtros, incluso en el "modo silencioso" es muy audible, no hace frente al calentamiento, la calidad de construcción es muy triste: ya seis meses después de la instalación dejó de enfriar debido a una fuga de refrigerante, después de la reparación, el compresor se quemó dos meses después. No hay necesidad de decir nada más.

vibraciones demasiado fuertes y ruido de la unidad externa (las bandas de goma se colocaron debajo de las piernas durante la instalación), el refrigerante se filtró ya seis meses después de la instalación, mal servicio de cobre, con una habitación de 25 metros cuadrados hace frente a las dificultades en el verano.

la unidad interior es demasiado ruidosa, a +30 y más se desgasta en la calle, la calefacción es una función puramente ficticia, la calidad de construcción es muy pobre.

no

ya no hay más ruido a temperaturas más bajas, momento en el que tanto el bloque interior como el exterior, el bloque exterior empiezan a vibrar en la pared, calor en el arco de un nivel bajo - no calentar hasta calienta la habitación exterior a +10. Bueno, y lo peor es que no encaja bien: el compresor se estropeó dos veces en tres años, que sospecho que es causado por ensamblajes de calidad. El aire acondicionado no es adecuado para calentar en absoluto: la eficiencia se acerca a cero, a menudo no recuerda la configuración. el modo automático funciona incorrectamente, a veces no se encargan de la reparación cuando están apagados

fuerte ruido de la unidad interior - reinstalada 2 veces con diferentes equipos de instaladores - nada ayud. el compresor se quemó

calefacción - un acondicionador de aire dbil. la calidad de la selección es la mejor: los detalles del casco en algunas reas están podridos, los detalles del bloque interno en el medio del da están soldados torcidos. la unidad interior es ruidosa, pero es muy subjetiva.

la unidad interior hace mucho ruido, incluso a pesar de la instalación de acuerdo con todas las reglas y 2 reinstalaciones del acondicionador de aire - el servicio no quiere admitir que la El aire acondicionado en sí es ruidoso. en segundo lugar, la calidad de construcción es muy mala, en la primera instalación fue necesario torcer muchas cosas y arreglarlo normalmente + fue necesario lubricar las cortinas de dirección de aire. no se enfría de manera uniforme: sopla con una fuerte corriente fría y hay una temperatura cerca del aire acondicionado, y en el otro extremo de la habitación hace 3 o 4 grados más. Todavía se está corrigiendo, pero la cosa no es la mejor con calefacción, es decir, formalmente lo es, pero mejor guardo silencio sobre su eficacia. El ajuste de la

dirección del flujo de aire no se implementa de la mejor manera, el ángulo de ajuste horizontal no es muy amplio y casi no hay ajuste vertical.

El inconveniente más importante es que realmente no puede enfriar una habitación de 30 cuadrados metros, aunque las características indican que está diseñado para 32 metros. Por ejemplo, la temperatura en la habitación es de 31 grados, la configuré en 23, después de media hora la temperatura baja a 25 y luego, por mucho que funcione, todavía no baja a los 23 requeridos.

Tal vez lo hagan,