

porizador de ropa Grand Master GM-S205 Professional

La ausencia de un cuello de llenado en la parte superior del barril (no crítico). Los soportes para la estabilidad son incómodos y no funcionan muy bien. Muy grande. El tamaño ajustado del "cuerpo" sale volando fácilmente

el soporte es un poco delgado para tal diseño

no estándar

La manguera es un poco corta.

hasta que encontramos