

Estabilizador de voltaje RUCELF SRFII-6000-L

Despus de 2 meses de funcionamiento, un rel fall. Bajo garanta en Kyiv, repararon 2,5 meses (sin piezas de repuesto) despus de llamar a la lnea directa del fabricante o proveedor en Dnepropetrovsk: aparecieron piezas de repuesto. Despus de reemplazar el rel, funciona, no hay preguntas. En el momento en que se cambia el rel, cambia el brillo de las Imparas de iluminacin. Esto no afecta a los electrodomsticos.

No encontr