

Aire acondicionado Ballu BSEI-18HN1

El plástico (unidad interior) se agrieta muy a menudo (incluso sin diferencia de temperatura), se puede escuchar constantemente la inyección de fren en la unidad interior (parece saltamontes). En una casa de paneles, entra en resonancia con la pared y después de 20 minutos de operación, comienza un estruendo en la habitación. (Diferentes especialistas intentaron solucionar el problema, pero nada funcionó).

Fuerte silbido durante el funcionamiento de la unidad externa, un olor sintético algo molesto con sabor a lavanda por todo el apartamento durante el funcionamiento de un split recién instalado (lo más probable es que desaparezca después de un cierto período de funcionamiento).

Unidad externa muy ruidosa, gruete y emite un chirrido desagradable. Reemplazó el compresor en garantía, no ayudó. Olor químico desagradable de la unidad interior.

ionización deficiente

Filtro combinado de cuatro componentes, un nombre, su tamaño es de 3,5 * 21 cm El filtro principal no encaja bien, que no hay corriente de aire, hay que ventilar.

El mando a distancia debe orientarse con precisión, no se puede encender "por encima del hombro".

Si las pilas del mando a distancia están agotadas, tendrá que encenderlo manualmente

Quiero aire acondicionado con wi-fi, esta no es una función

Hay muchos filtros, ionización: no uso estas funciones, no me gustara pagar de más por ellas .

Recién instalado.

cuerpo ligero del mando a distancia. se ensucia más fácilmente.

Este aire acondicionado no cumple con las expectativas. Todo lo descrito en las características de la mierda. Consume mucha electricidad. Montado terriblemente, incluso los huecos son visibles en el panel de la unidad interior. Ni siquiera quiero describir la unidad exterior además, el atado también es demasiado ruidoso. Con la instalación de sus maestros sufrí. Lo he estado usando durante dos meses y todavía no puedo resolverlo correctamente con la configuración. Vuelan cuando se apagan, hay que sentarse para restaurar de acuerdo con las instrucciones. Al cambiar de modo de funcionamiento, hace un clic bastante fuerte, lo cual es bastante extraño.

- Precio demasiado alto- Unidad exterior grande, muy ruidosa (incluso los vecinos no están

contentos) l) - Al trabajar y cambiar a diferentes modos, hace clic constantemente - Se necesita mucho tiempo para obtener la temperatura del aire establecida - Apartamento de una habitacin - estudio de 35 m2. medidores: puedo decir con confianza que su potencia no es suficiente para esta habitacin. filtro, en mi opinin, desde el principio no hizo frente * el control remoto es un inconveniente para la desgracia. Es realmente imposible cuidar de la primaria! simplemente no puedes sostenerlo en tu mano para cambiar de modo

no te gusta el control remoto

no se ha encontrado en tres meses