

Hervidor Scarlett SC-1020

No detectado

La tetera tiene un año, todavía huele a plástico! Cuando viertes en una taza, la mitad del agua del pico cae sobre la mesa!!!!!!

1. El principal inconveniente es que el agua huele muy fuerte y sabe a plástico 2-3 semanas después de la compra! Es horrible, no se lo recomiendo a nadie. 2. Luz azul loca. Esperábamos que solo estuviera en la imagen, pero en realidad está ahí.

No

Ha, la tapa se rompió por segundo año de funcionamiento diario. Antes de eso, la luz de fondo dejó de funcionar.

El agua tiene un sabor a productos químicos, y no esperes que desaparezca de tu propia experiencia! 20 veces!!! VEINTE malditas veces lo herví y defendí el resultado no.

Fundamentalmente superan las ya pequeñas ventajas. 1. Asqueroso olor a plástico. Hervido un montón de veces, tres veces con una hoja de laurel. El olor se calmó pero después de un tiempo volvió a ser fuerte. 2. Sistema de tapa endeble, que después de hervir seguramente comenzó a pegarse. Pronto se rompió por completo. 3. El plástico, que ya huele mal, comienza, en mi opinión, a caerse bajo la influencia del agua hirviendo. Creo que estás bebiendo.

Huele muy, muy fuerte a plástico!!

no

no es un hervidor eléctrico. pero solo un hermoso recipiente

La tapa se rompió

Muy fuerte olor a plástico, no desapareció en una semana. Después de sufrir durante una semana, lo llevaron a la tienda y emitieron un reembolso

la fragilidad del dispositivo en la tapa de la tetera. Se rompió inmediatamente sin recuperación. Había 2 teteras en funcionamiento: los mismos problemas. Todos cayeron en mal estado en 2 años

luego se rompió por completo

Apesta a plástico. Tengo miedo de beber esa agua, pero tiene un sabor Hervido as con cítrico, con soda 20 veces, nada menos, no ayud. Lo tirar

La tapa se abre durante el funcionamiento, después de lo cual puede incendiarse. Toda la parte inferior se ha derretido.