

# Aire acondicionado Samsung AR09HQFN

excepto quizs la ausencia de encendido y apagado segn el horario. no debe confundirse con el temporizador. Este sistema dividido no tiene reloj. pero son tonteras.

El acondicionador de aire hace mucho ruido, el zumbido interfiere con el sueo. Demasiado caro. Algunas funciones son superfluas.

Significant not found

Este acondicionador de aire emite un olor acre a plstico durante el funcionamiento, y cuando funciona a +29, emite un olor a especie de pantano. No lo recomendaria, especialmente si tienes nios. Me sorprende por qu se pone a la venta un producto de baja calidad. Realmente, despues de la produccion, este producto no pasa el control de calidad.

Los acondicionadores de aire de esta serie tienen un obturador horizontal que regula la direccin del aire que ingresa a la habitacin no sube ms de 45 grados, por lo tanto, es imposible dirigir el aire fluye horizontalmente! Compr uno yo mismo despues de que el vendedor me dijo lo contrario y ahora estoy sufriendo! Tome solo aquellos donde la cortina se eleva a un nivel horizontal! Samsung fue muy estpido con este diseo! De 10 balas, funciona (bateras nuevas) 7 veces normalmente, en otros casos hay sonido, pero no hay reaccin, no hay accin. Si no se enciende durante unos das, aparecer un olor tcnico especifico, pero luego desaparecer si el aire acondicionado est funcionando constantemente.

Hay un ligero ruido, la cortina gira para que no haya forma de dirigir el aire hacia arriba

Compresor dbil, debido al diseo es imposible ocultar completamente las tuberias cerca de la unidad interior, no hay proteccion para las vlvulas en el NB, la bandeja en el NB est hecha para que fluya el condensado de todas partes pero no de la tubera de desage.

Desaparece algn tipo de acidez o plstico, no hay luz de fondo en el control remoto, no hay pantalla en la unidad ms interna, ni siquiera poda pensar que no habra pantalla, el punto azul est encendido y eso es todo. Vivo en la planta baja, tengo miedo que tiren algo pesado, lo rompan. ven y qutate las bandas de goma malolientes, pero lo conduje durante una semana en todas las funciones, hice algunas autolimpiezas y el hedor desapareci.

El rendimiento es bajo incluso para 7ki, calidad de construccion y ngulos de apertura de cortina! ! Tenga en cuenta que sopla solo debajo de s mismo o un mximo de 30 grados frente a !! La cortina se abre desde arriba: el flujo de aire baja

una unidad exterior muy ruidosa

- Instalación de esta clase antes (hace 5 años) costaba 5.000 rublos, ahora 10.000 (con todos los servicios adicionales). Bueno, es más como una advertencia.

Olor a plástico, sin luz de fondo del control remoto, unidad externa de plástico. No hay enchufe en el cable.

No completa el sistema dividido con un enchufe para un tomacorriente

Apesta. Y algo de formaldehdo, como de llantas de bicicleta chinas. No sé si el olor se irá o no. Ahora funciona para un ventilador, es imposible respirar

Durante las primeras tres semanas apestaba a plástico, incluso pensé en recuperarlo. Mando a distancia sin retroiluminación