

# acondicionado Carrier XPower 42UQV050M/38UYV0

al mismo tiempo, la carcasa de la unidad interior cruje bastante fuerte al comienzo del trabajo y despues de apagarla.

Todava no la he encontrado.

No hay indicacin de la temperatura del aire en la habitacin. Est claro que es muy condicional, pero a menudo ayuda a navegar: es solo caliente / fro para ti, o es realmente as?

No lo he encontrado durante un ao de uso

No revelado.

entonces no habra precio para l.