

# Reloj Casio PRW-2500-1

El brazalete sera mejor de metal. Este titanio no inspira confianza. El bisel es de aluminio, muy delicado y tiene miedo a los golpes. Se convertirn en zachukhons desollados.

El bisel de metal blando est rayado, muy brazalete de titanio muerto: resbal en el hielo y cay, la horquilla rebot. sin grfico de altmetro

la correa original, por supuesto, cuesta dinero de caballo 2200r. una quinta parte del costo del reloj))))))

Para m no hay ninguno.

1. La presin atmosfrica se muestra solo en Gpa.2. Cuando el reloj est en la mueca, el termmetro est mintiendo. Aunque, si te lo quitas y lo dejas reposar unos 20 minutos, muestran la temperatura correcta. 3. Se apresuran alrededor de +3 segundos por mes. Pero esto est dentro del rango normal. 4. Durante 2 aos, la pintura se despeg del bisel en algunos lugares. 5. La correccin automtica de la hora en las torres de Mosc no funciona. no est disponible y el error en mi copia es de 3 segundos/mes.

La luz de fondo podra ser ms brillante. Pero esto se compensa fcilmente aumentando el tiempo de retroiluminacin

dificultad para configurar el reloj.

1. La presin atmosfrica se muestra solo en GPa, en Mm. rt. desafortunadamente no hay poste. 2. Cuando el reloj est en la mueca, el termmetro est mintiendo. Aunque, si te lo quitas y lo dejas reposar unos 20 minutos, muestran la temperatura correcta. 3. Ligeramente apurado, en algn lugar + 3-4 segundos por mes. Pero esto es aceptable. Y es mejor que si llegaras tarde.

la correa, el forro debajo del reloj atrapa el pelo

no disponible