

Reloj Casio W -752-2B

El nico inconveniente grave es la correa. Vivi menos de un ao |Correa dbil! Se rasga despues de un par de aos.)El vidrio se raya fcilmente.

Personalmente, para m hay muchas funciones adicionales, por ejemplo, un despertador: es difcil de configurar y es silencioso, es ms fcil de usar el telfono. Aunque puede ser til para otras personas y el despertador, y el cronmetro y el clculo de la distancia recorrida

Se rompi la correa =(

La pintura est un poco tapizadaLa funcin de tiempo en otra regin no no funciona muy bien

El nico inconveniente para m es que la figura del extremo izquierdo en el dial es un poco ms estrecha que las dems, aparentemente no encajaba, pero esto es una bagatela.

despues de 2 aos se rompe la correa y no hay donde pedirla

el precio puede ser, pero esta muy condicionado.

No la encontr

La correa ha cambiado 5 correas en 6 aos de funcionamiento.(justificando las correas, dir que funcionaron al 110%), mientras que la correa nativa dur unos 2 aos.

Tamao grande, pero esto es para un aficionado, incluso botones ms grandes., que son presionado cuando el cepillo est doblado. La pintura se ha desgastado del plstico.

La correa no es fiable, con un uso activo, sobre todo en verano, se puede desarmar, cosa que me pas a m...la retroiluminacin es barata, como en los viejos electrones soviticos, aunque se puede ver normalmente por la noche.

No detect .Para m, algunas funciones resultaron superfluas.

completamente en ingls

La segunda zona horaria existe para burlarse. Cambia aleatoriamente a este modo y en l cambia la zona horaria como l quiere. Configurar alarmas requiere inteligencia, la ma no siempre es suficiente :)La correa estndar dur alrededor de un ao.

1)El vidrio no es mineral, y por lo tanto se raya mucho.-sujecin de correa dbil (anillo de goma en la

parte de la correa con un broche) -El vidrio se raya con el tiempo (probablemente as debera ser con el plstico, estoy acostumbrado al zafiro casi eterno)

Los das de la semana se muestran en ingls. palabras (SU, MO...) que no es conveniente para m (no se puede saber de inmediato si es sbado o domingo), encender / apagar la alarma no es muy conveniente (debe acceder al men de configuracin de alarma y encindalo all, y no como de costumbre: 2 botones al mismo tiempo), despues de un ao de funcionamiento, la capa de plstico se frot (la pintura se desprendi), pero esto no se nota en absoluto. y por lo tanto esta muy rayado.No importa como los cuides.No hay mas defectos.