

Placa Hansa FCCX54100

despus de un ao de funcionamiento, el horno dej de funcionar, dicen debido a las manijas de plstico de los interruptores. Es simplemente una vergenza: mala calidad por ese dinero

Desventajas: Todos los sujetadores estn hechos de plstico. Despus de un ao de funcionamiento subi todas las deficiencias. Los sujetadores de plstico simplemente se desmoronaron. Las fijaciones del cajn de los platos se desmoronaron, el panel marcador (tambin de plstico) revent, las fijaciones de plstico del horno tambn se desmoronaron. Con el tiempo, los interruptores de la placa de coccin de pequea a grande dejaron de funcionar.

El precio ahora parece un poco inadecuado, aunque los fans de la marca lo encontrarn normal, porque se paga por la calidad.