

# Reloj inteligente Garmin Vivofit

Ni siquiera tiene un despertador primitivo, el ahorro de energía no permite tal desperdicio. Y no puede reconocer automáticamente el sueño y debe cambiarlo manualmente al modo pasivo. Con una larga falta de sincronización, la memoria integrada se desborda y, como resultado, los datos antiguos se sobrescriben con los nuevos.

Sin ventajas especiales en comparación con los competidores, extremadamente caro! Rastreador desechable.

Probablemente todavía falta un monitor de ritmo cardíaco. PERO! dichos dispositivos tienen una medición muy imprecisa, completamente incomparable con un sensor cardíaco. Tal vez el precio, pero lo comparo con xiaomi2 y la diferencia no está en la cantidad, sino en la calidad. Pero un poco más barato, no estará de más) Podría ser más brillante, pero es suficiente.

Un poco caro, no hay suficiente notificación de sonido sobre la necesidad de moverse, no hay sincronización automática

Después de 3 meses de funcionamiento se convirtió en "0" modelos. El pulsera dejó un regusto desagradable, la información se muestra en la pantalla con un intervalo de 1 segundo y en el registro hay un registro con un intervalo de 15 segundos, por qué no personalizar el intervalo de registro? Garmin Connect en la nueva versión no está nada contento, fallos constantes duran desde el verano pasado.

Sin despertador y notificaciones desde el teléfono.

- CORREA!!! constantemente desabrochado- No hay funciones de control del sueño

no encontrado

La sincronización con un teléfono móvil a través de un diente azul es lenta. Ahora más adecuado Bueno, eso es todo.

Sin despertador inteligente No mide la frecuencia cardíaca (necesita un dispositivo voluminoso separado)

- Errores regulares de sincronización con la tableta Android (un poco menos que completamente)- Errores en las lecturas del sensor de frecuencia cardíaca- imposible empezar a trabajar o cambiar la configuración actual sin una cuenta de Garmin - falta de un despertador simple, sin mencionar la función de "sueño inteligente"

Las pulseras de colores se ensucian muy rpido. Ya no es posible lavar la suciedad que se ha incrustado en la silicona. (Por lo tanto, fue muy inteligente completar el gadget con dos pulseras a la vez)

La sincronizacin es solo en lnea, muchas funciones son "para mostrar", un poco caras

El pulso no mide, no hay despertador . El "modo de suspensin" es muy til: para ingresar al modo de suspensin, debe presionar el botn

este es el momento de quedarse dormido. Para salir del modo de suspensin, debe presionar el botn nuevamente

as es como se despert. De este modo, El gadget mide la duracin de su sueo. Impresionante, no?)

Repugnante calidad del servicio de Garmin. Algo se actualiza constantemente, lo que hace que sea imposible sincronizar y ver los datos normalmente. Caro.

Sin luz de fondo, por la noche en la calle, debe resaltar que el telefono no responde de inmediato cuando ingresa al automvil, se necesitan otros 200-300 pasos para llegar a la computadora, no fue posible instalar el software instal la aplicacin en un iPhone, pero la interfaz no es muy amigable