

Hervidor Bosch TWK 7901

Funciona un poco ms silencioso que el II-76 en el despegue.

no lo detect

Una semana despus, la tapa se cay. El resorte es poderoso, pero la sujecin es dbil.

Por alguna razn, un punto blanco en la escala de nivel entre los nmeros 1 y 0 se ha roto.

Cuando el hervidor est caliente, el plstico del asa se mueve. lejos del cuerpo en el centro. El espacio desaparece cuando el hervidor se enfr. Y ya he visto una revisin similar aqu.

Cristal tintado en la carcasa.

El volumen de agua restante es muy poco visible.

Oooooooooooooooooo ruidoso

S, hay un ligero ruido de pre -hirviendo, como otros correos electrnicos. teteras, precio

Muy, muy, muy ruidosas, inconvenientes para la limpieza mecnica del interior.

El acero inoxidable tiene un aspecto muy delgado. No tranquilo.