

# RAM HyperX HX318C10FBK2/16

No detectado

Se produjo un error de memoria despues de 3,5 meses. Lo llev a la tienda y me devolvieron el dinero. Conserve todos los recibos, el juego completo de articulos, incluidos los pedazos de papel y las calcomanas.

Todava no

No tuvo ningn efecto en el rendimiento del juego.

No es de la mejor calidad

-

1. Es necesario configurar manualmente la frecuencia a 1600 MHz. Pero aqu hay un punto discutible, tal vez esta placa base sea estpida (mi ASUS Maximus IV Extreme). En cualquier caso, esto se hace en 2 clics, a travs de la BIOS.

No

Todava no

No, Kingston es genial como siempre!

Ms lento que otras marcas. (aunque son ms caros) ver CL, TCR, etc.

No identificado

no, por supuesto

-

No hay carencias que un simple usuario pueda notar.